




Trous oblong 7x15




6,00



Fausse antenne

Galvanisation NF en ISO 1461



Reproduction et modification interdites sans autorisation Metalec